

# 見守り 新鮮情報

第70号

2008年11月以降、新聞広告欄に掲載された暖房機器に関するリコール社告です。

(2009年10月5日時点、国民生活センター調べ)

## 【主な社告の理由】

- ◆部品の不具合により、発煙・発火に至るおそれがある。
- ◆誤作動や破損のおそれがある。



## 暖房機器のリコール社告

# 冬が来る前に暖房機器を 点検しましょう(2)

## ひとこと 助言

点検は  
大事だよ



見守るくん

- お手元の暖房機器をすぐにチェックし、該当する製品が見つかった場合、また疑問のある場合には、すぐにメーカーや販売店等(一覧表参照)に連絡しましょう。
- 製品の回収・交換・点検・無償修理等の情報は、新聞広告欄やメーカーなどのホームページでも告知されています。
- 国民生活センターのホームページでも「回収・無償修理等のお知らせ」コーナーでご覧いただけます。
- 2008年11月6日発行の「見守り新鮮情報45号」では、2008年10月以前の暖房器具のリコール社告を掲載しています。あわせてご覧ください。

# 暖房機器のリコール社告

国民生活センターが把握している、新聞広告欄に掲載された情報です。(2009年10月5日作成)

| 区分      | メーカー・銘柄名・型式など                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社告理由と対応                                                                                                                                                       | 連絡先                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ヒーター    | <b>【メーカー】</b> パナソニック(株)(旧社名 松下電器産業(株))<br><b>【対象製品】</b><br>電気暖房器具「デスクヒーター」<br>品番 DR2456(2003～2004年製) 販売元 松下電工(株)<br>JANコード DR2456P 4989602930761<br>品番 DC-2456P(2005年製) 販売元 松下電器産業(株)<br>JANコード DC-2456P 4984824683273<br>品番 DC-PD1(2006年製) 販売元 松下電器産業(株)<br>JANコード DC-PD1 4984824729858 | <b>【社告理由】</b><br>機器内部に配置されたヒーター線が異常過熱を起こし、発煙・発火に至るおそれがある。<br><b>【対応】</b><br>無償交換                                                                              | <b>パナソニック(株)</b><br>電気暖房器具「デスクヒーター」<br>市場対策室<br>☎0120-875-665<br><b>【掲載日】</b> 2009年9月28日<br>2008年11月11日<br>2008年3月6日                                                                          |
|         | <b>【メーカー】</b> (株)山善<br><b>【対象製品】</b><br>カーボンヒーター「YAMAZENカーボンヒーター」<br>(2003年8～9月製)<br>CBH-D900(MS)、CBH-D900(MB)、CBHI-D900(MS)、<br>CBHI-D900(MB)、CBHI-D900(CG)<br>製造番号 25HD～31HD、01JD～26JD<br>ハロゲンヒーター「YAMAZENハロゲンヒーター」<br>(2003年10～11月製)<br>HG-800(W)<br>製造番号 031028～031110               | <b>【社告理由】</b><br>カーボンヒーター：首振り機構部品の不具合により、電線コードが断線し、発煙・発火に至るおそれがある。<br>ハロゲンヒーター：不良のガラス管が混入し、使用中に破損に至るおそれがある。<br><b>【対応】</b><br>カーボンヒーター：無償修理・交換<br>ハロゲンヒーター：返金 | <b>(株)山善 「お客さまセンター」</b><br>カーボンヒーター ☎0120-680-286<br>ハロゲンヒーター ☎0120-219-700<br><b>【掲載日】</b> 2008年11月25日<br>2006年11月6日<br>2006年4月27日<br>2005年12月13日<br>2005年2月21日<br>2004年10月13日<br>2004年2月12日 |
|         | <b>【輸入元】</b> (株)シー・アイ・シー<br><b>【販売元】</b> (株)ヤマダ電機<br><b>【対象製品】</b><br>ハロゲンヒーター<br>「YS-F803R、YS-F800H、YS-F800R、YS-F800N」<br>(2002～2006年輸入販売)                                                                                                                                              | <b>【社告理由】</b><br>他の電化製品から発生するノイズが原因となり、電源等が誤作動する障害が発生。ハロゲン管が破裂し、カーペットなどがこぼれる事故が発生。<br><b>【対応】</b><br>製品を回収し返金                                                 | <b>(株)シー・アイ・シー</b><br><b>「ハロゲンヒーター自主回収専用ダイヤル」</b><br>☎0120-338-622<br><b>【掲載日】</b> 2008年11月20日<br>2007年11月1日<br>2007年1月31日<br>2007年1月22日<br>2006年11月15日                                       |
|         | <b>【メーカー】</b> エレクトロラックス・ジャパン(株)<br><b>【対象製品】</b><br>遠赤外線ヒーター<br>「遠赤外線チャコールファイバーヒーター」(2008年製)<br>ECH630A<br>「検」マークが捺印されていない下記シリアルナンバーが対象。<br>83000001～84506186                                                                                                                            | <b>【社告理由】</b><br>切り忘れ防止機能が働いた後、3時間経過すると再度電源が入る現象や、通電の不具合が確認され、火災のおそれがある。<br><b>【対応】</b><br>無償交換                                                               | <b>エレクトロラックス・ジャパン(株)</b><br>小物家電事業部<br>☎0120-978-906<br><b>【掲載日】</b> 2009年2月24日                                                                                                               |
| カーペット   | <b>【メーカー】</b> ワタナベ工業(株)<br><b>【対象製品】</b><br>電気カーペット<br>「YMM-455」 販売元 (株)山善<br>「YMM-605」 販売元 (株)山善<br>「WHC-45G」 販売元 ワタナベ工業(株)<br>(2004年7～11月製)                                                                                                                                            | <b>【社告理由】</b><br>ヒーター線を固定する接着剤の不具合で、発煙・発火に至るおそれがある。<br><b>【対応】</b><br>無償交換                                                                                    | <b>ワタナベ工業(株)</b><br><b>「電気ミニマットお客様センター」</b><br>☎0120-545-191<br><b>【掲載日】</b> 2008年12月1日<br>2007年1月22日                                                                                         |
| オイルヒーター | <b>【輸入・販売元】</b> 長田通商(株)<br><b>【対象製品】</b><br>オイルヒーター「ノガマティックオイルヒーター」<br>(1990年以前輸入販売)                                                                                                                                                                                                     | <b>【社告理由】</b><br>経年使用等によるスイッチ・温度調節ダイヤル部分において、発煙・発火のおそれがある。<br><b>【対応】</b><br>使用中止のお願い                                                                         | <b>長田通商(株)</b><br>お客さま相談室<br>☎0120-642-188<br><b>【掲載日】</b> 2009年3月30日                                                                                                                         |